

„Darva”

Priežu darva – koksnes aizsarglīdzeklis

Lietošanas joms. Priežu darvu izmanto koksnes impregnēšanai, koka izstrādājumu (laivu, pāļu, mietu, koka jumtu utt.) un guļbūvju aizsardzībai pret puvi, trupi un citām bioloģiskām sēņu infekcijām, koka virsmu aizsardzībai pret UV starojumu un novecošanu. Priežu darva labi iesūcas neēvelētā koksnē, piešķir koksnēi tumši brūnu un ūdensizturīgu virsmu. Izstrādājums „Darva” satur 100% priežu celmu darvu. Var atšķaidīt ar terpentīnu un linsēklu eļļu.

Priekšdarbi. Koksnes virsmu attīra, ja nepieciešams, slīpē un dezinficē ar izstrādājumu „FUNGI”, uzsmidzinot vai šķidrums uzklājot ar mīkstu otu. Darbus turpina pēc virsmas nožūšanas. Maksimālais koksnes mitrums – 18%, gaisa mitrums – 80%. Iepriekš apstrādātas koka virsmas attīrīt no lakas, krāsas un citām vielām.

Instrukcija. Strādājot telpās, ir jānodrošina laba gaisa apmaiņa. Uz virsmas izstrādājumu „Darva” klāj plānā, vienmērīgā kārtā. Priežu darva neizzūst, tā iesūcas koksnē. Koksnes galus apstrādā īpaši rūpīgi. Atmosfēras iedarbībai pakļautās daļas atkārtoti apstrādā pēc 2–3 gadiem. Patērētājam neēvelētām virsmām – 3–5 m²/L. Darbarīkus mazgāt ar terpentīnu. Rokas mazgāt ar ziepēm un ūdeni.

Uzglabāšana. Sargāt no sasaldēšanas. Derīguma termiņš ir divi gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Brīdinājums! Ja atšķaidīšanai ir izmantota linsēklu eļļa, priežu darvas slaucīšanai izlietotie materiāli ir jāsadedzina vai jāsamērcē ūdenī, jo, oksidējoties gaisā, tie var pašizdegties.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. P102 Sargāt no bērniem.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes. P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvojoties no satura / tvertnes saskaņā ar ķīmisko vielu iznīcināšanas noteikumiem.